

KARTA POBYTU

głównego/dodatkowego *)

przedstawiciela Wykonawcy - inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie:

- ~~sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych *)~~
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *)

Inspektor nadzoru:

SZCZUREK STANISŁAW

Data pobytu:

28.03.2018r.

Miejsce pobytu:

PM 3 ul. HARCERSKA 6

Cel pobytu:

ANALIZA USZKODZENIA

Uzgodnienia:

Wobrociech obrotowych rozdzielnic R2 czesto następuje
Samoczynne włączenie zasilanie poprzez zabezpieczenie wykonania
roznicnic-prądowego z cieniem nadprądowym 36 - bezpiecznika.
Należy zabezpieczenie F4, F5, F6, F7, F8 wymiennie zabezpieczenia
nadprądowe S103. Po wymianie obrotów prądów ochrony
niezgodnościowej

28.03.2018r.

„Iarwa-Center” Sp. z o.o. Gliwice
INSPEKTOR NADZORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

inż. Stanisław Szczurek
upr. bud. nr 116/77-70/85-187/04
Data, podpis i pieczęć inspektora nadzoru

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych
Potwierdzenie pobytu:

Michal Lange
inspektor nadzoru
upr. budowlane GLK/6011/WBKb/15

06.04.18r.

Data, podpis i pieczęć przedstawiciela Zamawiającego

*) niepotrzebne skreślić

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"AUTEMI" JERZY DOMAGAŁA
 41-800 ZABRZE, UL. WARSZAWSKA 39
 BANK: I O PKO BP SA ZABRZE
 46 1020 2401 0000 0602 0043 4969
 NIP: 648-107-62-42

Data.....27 10....2017 r.

Oryginał / Kopia

PROTOKOŁ nr 1
Badanie sprawności i pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Zleceniodawca:		Badany obiekt:	
Nazwa...Przedszkole Miejskie nr 3		Nazwa...Przedszkole Miejskie nr 3	
Adres...41-600 Świętochłowice ul Harcerska 6		Adres... 41-600 Świętochłowice ul Harcerska 6	
NIP.....627-12-63-677.....			
Aparatura pomiarowa	Luksomierz typ : AB-1308 S/N :130503362 WZORCOWANY		
Akty prawne	Badania i pomiary dokonano co do zgodności z normami PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		
Uwagi	Badanie stanu technicznego i pomiary systemu -system sprawny ,wyniki pomiarów pozytywne, stan i czytelność lamp kierunkowych poprawna, czas działania zgodnie z normą, odzwierciedlenie kolorów w normie. Ze względu na znaczną awaryjność lamp ewakuacyjnych neonowych rastrowych oraz wprowadzenia podziału pomieszczenia sugeruje się zamontowanie w pomieszczeniu pierwszym Klub Malucha dedykowanej lampy oświetlenia ewakuacyjnego led .		
Orzeczenie:	System oświetlenia ewakuacyjnego po wykonaniu testów oraz pomiaru natężenia oświetlenia uznaje się za sprawny,nadający się do eksploatacji. -		
Data kolejnego badania	27.10.2018		
Integralną częścią protokołu jest 1. Tabela pomiarów 2. Rysunki orientacyjne obiektu rys1. segment 1,rys.2 łącznik ,rys 3 segment 2			

Potwierdzam przyjęcie

.....
 podpis

wykonawca usługi
 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"AUTEMI"
 Jerzy Domagała
 41-800 Zabrze ul. Warszawska 39
 NIP 648-107-62-42, tel./fax (32) 271-68-28